

Список спецтехники подлежащей реализации:

№	Наименование	г/в	Наработка м/ч (км)	Описание технического состояния
1	Штабелеровщик KALMAR DCF70	2008	40 000	разрушения грузовой рамы, выгнутость спредера, трещина в ДВС
2	Тягач SISU TR-160	1993	30 000	разрушения седельного устройства, неисправности электрооборудования, большой износ ДВС
3	Вилочный погрузчик Toyota FD100	1983	25 000	износ грузовой рамы, неисправность гидравлической системы (грузовой насос), коррозия кабины
4	Вилочный погрузчик Toyota 6FD15	1988	15 000	износ грузовой рамы, большой износ ДВС
5	Вилочный погрузчик Toyota 7FD18	1988	15 000	износ грузовой рамы, неисправность ДВС
6	Экскаватор SUMITOMO SH75X3	2002	7 510	деформация стрелы в результате падения, отсутствует корпус кабины оператора
7	Бетоносмеситель YNIX QGMC4000	2022	860	Полностью в рабочем состоянии, нуждается только в косметическом ремонте и мелком ремонте узлов рулевого управления
8	Ричстакер KALMAR DRD100	2004	30 000	деформация стрелы (произвелись сварочные работы), износ ДВС, износ гидравлической систем, износ спредера, проблемы с электрооборудованием
9	Автобус пассажирский FORD TRANZIT	2015	334 000	неисправность ДВС, проблемы с электрооборудованием, износ ЛКП
10	Подметальная машина TENNANT 830-II	2000	13 000	износ элеватора, износ гидравлических систем, заклинивший ДВС Perkins
11	Подъемная платформа на гусеничном ходу AICHI SR-181	1900	10 000	неисправность электрооборудования (отсутствие связи между люлькой и бортовой)